



aufgeführt:

Lagebezeichnung: Bruchmauerstr. 37

Objektbezeichnung: Wohnhaus

Foto vom: Juni 81
angelegt: 11.9.85
durch: Hen

Baujahr: 18. Jh. (?) aufgestockt im 19. Jh.?
Stil :
Zustand: mäßig

Beschreibung:

Fachwerktraufenhaus mit ziegelgedecktem
Walmdach von 6 Fach (7 Gebinde); das an
den Längsseiten vorkragende Obergeschoss
im 19. Jh. ^{verputzt} auf einem älteren Vorgängerbau
aufgesetzt. Die Schmalseiten jeweils mit
3 in voller Höhe erhaltenen Ständern. Die
Straßenseite (Schauseite) holzverschalt,
darin im OG 4 Achsen, im EG auch 4 Fenster
und massive Rahmen-Füllungs-Eingangtür

Veränderungen:

besonderer Wert:

Reizvoller kleiner Fachwerkbau im Ensemble
der Bruchmauerstraße, milieu prägende
Wirkung

Sonstiges:

